(I) nt . O l. G 01 r H O1 j

63日本分類 110 L 1 99 F 022 97(5) D 11

` 日 本 国 特 許 庁

印特 許 出 願 公告 昭45-323()9

⑩特 許 公

60公告 昭和 45年(1970)10月19日

発明の数 3

(全6頁)

の磁束密度分布測定方法及び装置

创特 顧 昭42-81865

23出 顧 昭42(1967)12月22日

個発 明 者、野々坦三郎

> 国分寺市東恋ケ窪1の280株式 会社日立製作所中央研究所内

田村昌三 甲 同所

创出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1の5の1

者 駒井健一郎 代表

人 弁理士 中村純之助 代理

図面の簡単な説明

第1図乃至第5図は本発明の基本原理を説明す るための図、第6図乃至第11図は本発明に使用 する磁東密度測定案子の一実施例の構成を示す図 である。

発明の詳細な説明

本発明は磁束密度分布測定方法に関し、特に電 子ピーム を利用している電子装置の磁束密度分布 を能率よく、しかも簡単かつ迅速に測定し得る改 善された磁速密度分布測定方法及び装置に関する。

電子ピームを利用している電子装置、例えばプ 25 ラウン管、撮像管等において電子ビームを偏向せ しめるために偏向コイルが用いられている。との 偏向コイルは電子ピームをその電子装置の特性上 好ましい状態に偏向する性質を有することが要求 される。而して、偏向コイルが電子ビームを偏向 30 用い、その測定業子の電気的出力を回路的に加算 する際の偏向特性はその偏向コイルが発生する磁 東の空間的分布と密接な関係にあり、磁束密度分 布を正確に測定することが偏向系の改良に極めて 重要な要素である。

については多くの研究がなされ、各種の論理式が **提案されている。これらの論理式においては磁束** 分布を表わす係数として磁東密度測定位置につい

ての役係数がしばしば用いられている。例えば雑 誌NHK技術研究、第17巻、第367~415 頁、昭和40年『プラウン管における電磁偏向の 実用的解析 "の論文 中に偏向コイルの偏向特性と 5 偏向コイルによる磁束の1次及び2次酸係数との 関係を示す式が多数記載されている。したがつて 実際の偏向コイルが発生する磁束分布から例えば 上記論文中の理論式を用いて偏向コイルの偏向特 性を推定しようとする場合、偏向コイルが発生す 10 る磁界の磁束密度測定位置についての微係数を測 定する必要が生じる。

而して、従来磁束密度測定位置についての磁係 数を求める方法はまず磁束計を用いて空間内の磁 東密度分布を求め、その分布から図式微分等の演 15 算を行つて微係数を得る方法であり、この方法を 用いると空間内のある一点における磁束密度級係 数を求めるのに少なくとも 2個以上の点における 政東密度を測定し、その測定結果に演算を施して 徴係数を求める必要があり極めて非能率的でしか 20 も誤差の生じる原因となる。

本発明は上記欠点を改善し得るものであつて、 その目的とするととろは磁界内の任意の一点にお ける徴係数を 1 回の測定によつて求める磁束密度 分布測定方法を提供することである。

本発明の他の目的は磁界内の任意の一点におけ る微係数に比例した出力の得られる磁束密度分布 測定装置を提供することである。

上記目的を達成するために本発明の装置は相互 位置関係の固定した複数個の磁束密度測定素子を あるいは波算して、その結果得られる総合出力が 低東密度の徴係数に比例するようにすることであ る。以下図面を用いて詳細に説明する。

第1図に示すように磁界内の1点0を原点とし 従来から偏向系の偏向特性と磁束分布との関係 35 て直交座標系x . y , zを定める。その座標系内 0x = a, y = b, z = cなる点 p におけるある 万向 u の磁束密度成分をBu(a,b,c)とすると、 Bu(a,b,c)は点pが原点0の近傍にあればテ

ーラー(Taylor)展開を用いて次式の如く表わす ことができる。

Bu (a,b,c)=Bu o +
$$\frac{\partial Bu}{\partial x}$$
a + $\frac{\partial Bu}{\partial y}$ b + $\frac{\partial Bu}{\partial z}$ c
+ $\frac{1}{z}$ ($\frac{\partial^{2} Bu}{\partial x^{2}}$ a² + $\frac{\partial^{2} Bu}{\partial y^{2}}$ b³ + $\frac{\partial^{2} Bu}{\partial z^{2}}$ c³ + $\frac{\partial^{2} Bu}{\partial x \partial y}$ a b + $2\frac{\partial^{2} Bu}{\partial y \partial z}$ b c + $2\frac{\partial^{2} Bu}{\partial z \partial x}$ c a) +

成分である。

上記座標系において第2図に示すように 点pi (Δx , o , o) と点pz (-Δx , o , o) (△x >o) にそれぞれ磁東密度測定子 1及 び2を配置し、両測定子の感度を等しく、かつ両 15 測定子のいずれもが u方向磁東密度成分を測定す るように測定子の方向を固定したとする。このと き点p1 におけるu方向磁束密度成分Bu1 は1 式においてa罒△×,b =c=o として

Bu
$$_1$$
 =Bu $_0$ + $\frac{\partial}{\partial x}$ $\triangle x$ + $\frac{\partial}{\partial x}$ $\frac{\partial}{\partial x^2}$ $\triangle x^2$ + \cdots 2

と表わされる。また点p2 におけるu方向磁束密 度成分 B u 2 は 1式において a =- - x , b= c=o

Bu₂ = Bu₀ -
$$\frac{\partial Bu}{\partial x} \triangle x + \frac{1}{3} \frac{\partial^2 Bu}{\partial x^2} \triangle x^3 + \cdots$$
 3

と表わされる。従つて、点 pi にある測定子から はBu: に比例する出力が得られ、点p: にある 測定子からはBu2 に比例する出力が得られ、両 者の比例定数は同一である。この2つの測定子の 30 出力を互いに打消す向きに加え合せた合成出力は Bui - Buz に比例する値となり、△xを充分 小さくしてAxの3次以上の項を省略すると2. 3式より次式が得られる。

$$Bu_1 - Bu_2 = 2 \frac{\partial Bu}{\partial x} \triangle x \qquad \cdots \qquad 4$$

4式は2つの測定子の合成出力に比例する量であ つて u 方向磁束密度成分 B u の x に ついての 1次 徴係数を示していることは明らかである。即ち、 2つの測定子の合成出力を取り出すことによって 40 磁東密度測定位置の磁東密度の微係数を 1回の測 定で直接得ることができる。

上記の原理を拡張して磁束密度の位置 について の2次徴係数あるいは更に高次の微係数を1回の 測定により得るととができる。つぎに2次徴係数 45 について説明する。

第3図において、点p: (△x,o.o)、点p: (-△x . o , o) (△x>o) 及び点 o とにそれぞれ 磁束密度測定子1,2及び3を配置し、点p1, 5 p₂ においた測定子1,2の感度を等しく、点o においた測定子3の感度を点 p1 , p2 においた 測定子の感度の2倍に設定し、かつ3つの測定子 のいずれもがu方向磁東密度成分を測定するよう に測定子を固定する。このとき測定子1及び2の 但し、Buoは原点 0 における u 方向磁束密度 10 出力はそれぞれ 2 . 3 式で示され、測定子 3 の出 力は1式より求まる u 方向磁束密度成分 B us の 2倍に比例した出力である。 Bus は次式で示さ れる。

> 2 Bus - 2 Buo いま、測定子1及び2の出力を加算し、その加 算値から測定子3の出力を減算すると、その合成 出力はBu: +Bu: -2Bus に比例した出力 となる。2,3及び5式よりこれを求めると次式 のようになる。

なお、 △x を充分小さくし、 △x の4 次以上の 項は省略する。

Bu₁ +Bu₂ -2 Bu₃ =
$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}$$
 · $\triangle x^2$ ······6

6式はu方向磁束密度成分Buのxについての 2次徴係数を示し、このように<u>3個の</u>測定子を用 いて2次後係数 2xxx を直接求めることができる。

次に 2 次徴係数 $\frac{\partial^2}{\partial \mathbf{x} \partial \mathbf{v}}$ を直接求める万法につい

第4図に示すように点p4 (△x,△y,o),点 ps (-△x,△y,o)点ps (-△x,-△y, o),点pr(△x,-△y,o)(△x>o,△v>o) にそれぞれ感度の等しい測定子4.5,6及び7 をそれぞれu方向磁東密度成分を測定する向きに 35 配置する。このとき、それぞれの点における u方 向磁束密度成分Bu4 , Bus , Bus 及びBu7 は次式で示される。

$$Bu_{4} = Bu_{B} + \frac{\partial Bu}{\partial x} \triangle x + \frac{\partial Bu}{\partial y} \triangle y + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^{2} Bu}{\partial x^{2}} \triangle x^{2} + \frac{\partial^{2} Bu}{\partial y^{2}} \triangle y^{2} + 2 \frac{\partial^{2} Bu}{\partial x \partial y} \triangle x \triangle y \right) + \cdots 7$$

$$Bu_{5} = Bu_{0} - \frac{\partial Bu}{\partial x} \triangle x + \frac{\partial Bu}{\partial y} \triangle y + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^{2} Bu}{\partial x^{2}} \triangle x^{2} + \frac{\partial^{2} Bu}{\partial y^{2}} \triangle y^{2} - 2 \frac{\partial^{2} Bu}{\partial x \partial y} \triangle x \triangle y \right) + \cdots 8$$

6

$$Bus = Bu_0 - \frac{\partial Bu}{\partial x} \triangle x - \frac{\partial Bu}{\partial y} \triangle y + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 Bu}{\partial x^2} \triangle x^2 + \frac{\partial^2 Bu}{\partial y^2} \triangle y^2 + 2 \frac{\partial^2 Bu}{\partial x \partial y} \triangle x \triangle y \right) + \cdots 9$$

$$Buz = Bu_0 + \frac{\partial Bu}{\partial x} \triangle x - \frac{\partial Bu}{\partial y} \triangle y + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 Bu}{\partial x^2} \triangle x^2 + \frac{\partial^2 Bu}{\partial y^2} \triangle y^3 - 2 \frac{\partial^2 Bu}{\partial x \partial y} \triangle x \triangle y \right) \cdots 1 0$$

いま、それぞれの測定子の感度を等しく、かつ 5 測定子 4 及び 6 の出力を加算し、その加算値から 測定子 5 及び 7 の出力を滅算するとその合成出力 は { (Bu4 + Bu6) - (Bus + Bu7) } に比例したものとなる。即ち7~10式からこれ を求めると、 10

$$(Bu4 + Bu6) - (Bu5 + Bu7) = \frac{\partial^2 Bu}{\partial x \partial y} \triangle x \cdot \triangle y \times 4 \cdots 1 1$$

但 L、 Δ x · Δ y を充分小さくし、Δ x · Δ y の 4 次以上の項を省略する。

1 1式から明らかなように4個の測定子から徹係

数 $\frac{\partial^2 B u}{A - A}$ を直接求めることができる。

而して、上述した基本原理をもとに任意次数の 数係数を直接求めることができる。即ち一般に

 $\frac{\partial L+M+N}{\partial_{x}L}\frac{\partial_{y}M}{\partial_{z}N}$ (L,M,Nは0又は正の整数) なる数係数を求める方法について説明する。

いま、測定子の配置される位置(x,y,z)が 次式で示されるとする。

$$x = (\ell - \frac{L}{2}) \triangle x$$

 $(\triangle x > 0$, ℓ は 0又は整数であり且つ $0 \le \ell \le L$)

$$y = (m - \frac{M}{2}) \triangle y$$

 $(\triangle y > 0$, mは 0又は整数であり且つ $0 \le m \le M$)

$$z = (n - \frac{N}{2}) \triangle z$$

(△z>o,nは0又は整数であり且つ 0≤n≤N) …………… 12

以上12式が満足する全てのx,y,zの組合せ が示す位置に u 方向磁東密度成分を測定する測定 子を配置し、その比感度 S B を

 $SR=LO\ell \cdot MO_m \cdot NO_n$ ………13 ことに、 $LO\ell \cdot MO_m \cdot NO_n$ は2項係数を示し、

それぞれ

5
$$(1+x)^{L} = L \quad L \quad \mathcal{O}(x\ell) \cdot (1+x)^{M} = \ell = 0$$

10 hs.

とし、各測定子の出力が(-1) $L+M+N+\ell+m+n$ = 1 のものは加算、(-1) $L+M+N+\ell+m+n=-1$ のものは滅算するように構成すればその合成出力はほとんど原点 0 における徴係数

$$\frac{\partial L + M + N_{Bu}}{\partial x^L \partial v^M \partial z^N}$$
 に比例した成分よりなるから

その合成出力を測定することによつて

以上は測定子を原点 0 に関して対称に配置した場合であるが、非対称に配置しても実現することができる。例えば第5図に示すように点 p 1 (今x 0,0),点 p8(-20x,0,0)及び点 0 にそれぞ25 れ磁束密度測定子 1,8及び 3を配置し、測定子8及び 3の感度を測定子 1の感度に対してそれぞれ ½ 信及び 3 値に等しくし、3 値の測定子のいずれもが u 方向磁束密度成分を測定するように固定する。このとき測定子 1及び 8 の出力を加算し、30 測定子 3 の出力をこの加算値から放算するように構成すればその合成出力は原点 0 における徴係数 8 と 8 以 にはている。

 $\frac{\partial^2 \mathbf{B} \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}^2}$ 化比例したものとなる。 以上説明したように、本発明は任意の点の任意

以上説明したように、本発明は任意の点の任意 35 次数の徴係数を1回の測定によつて直接求めると とのできる磁東密度分布測定方法である。

次に、本発明の測定方法を実施するための具体 的装置の一実施例について説明する。

一般に磁束密度の測定にはサーチコイルあるいがはホール素子等が用いられるが、ここではサーチコイルを用いた場合の実施例について説明する。 磁界を発生する偏向系に交流を流し、それによって生じる交流磁界内の1点に第6回に示す如き 多重巻コイル10を対くと、このコイル10を貫 45 く交流磁束によってコイル端子間に交流起電力が

できる。

発生するからこれを検出器で測定すればその1点 におけるコイル面に垂直な方向の磁東密度を測定 することができることはよく知られている。

本発明の装置は上記多重巻コイル即ち磁束密度 測定子 1 を適当数、適宜相互位置関係を固定し、 5 かつそれぞれの測定子の出力を適宜合成すること によつて任意次数の徴係数を得るものである。

第7図は本発明の一実施例を示す図であつて、 一次徴係数を測定する装置である。即ち、2個の 測定子11及び12を平面的に配置し、非磁性体 13によつて相互に固定する。また2個の測定子 K発生する起電力の差が出力となるよう K各測定 子の端子を直列接続し、その差の起電力を検出器 によつて測定する。この場合には第2図において 説明したように 1次徴係数を測定することができ る。例えば2個の測定子をx軸上に、かつ中心軸 が y 軸方向 になるように位置 せしめた場合、 $\frac{\partial \mathrm{By}}{\partial \mathrm{x}}$

(By:y軸方向磁束密度を示す)なる 1次微係数 を測定し得る。即ち、測定子の面に垂直な方向の 20 磁束密度成分をその方向に垂直な方向の一次微係 数として測定できる。第8図に示すものは第7図 と同様一次徴係数を測定する装置であるが、2個 の測定子11及び12が軸を共通にして重ねられ されている。従つて、これで測定し得るものは軸 方向の磁束密度成分をその方向について微分 した

一次徴係数、例えば∂BX(BX:x軸方向磁束密度 を示す)を測定できる。

また、二次徴係数を測定する場合には第9図及 び第10図のように3個の測定子14,15及び 16を平面状あるいは積層状に配置し、非磁性体 17によつて相互に固定されている。而して、上 記測定子14,15及び16の感度比は1:2: 1に設定され、かつ測定子14と16とは両者の 誘起々電力が加わる方向に接続し、測定子15の 誘起々電力は上記和の起電力から減じる方向に接 続すればその合成起電力は二次級係数に比例する ものとなる。即ち、第9図のように3個の測定子 を平面的に配置した場合には測定子の面に垂直な 方向の磁束密度成分をその方向と直角な方向の二 次徴係数、例えば $\frac{\partial^2 By}{\partial x^2}$ を測定し得る。また第10

向の磁東密度成分をその方向について2回微分し たもの、即ち2次徴係数 $\frac{\partial^2 B_X}{\partial x^2}$ を測定することが

更に、第11図のように4個の測定子18.19, 20及び21を正方形の頂点にそれぞれ配置した 場合には第4図で説明したように、例えば $\frac{\partial^2 Bz}{\partial x \partial y}$ (Bz:z軸方向の磁束密度を示す)なる2次機係 10 数を得る。即ち、ある方向の磁束密度成分をその 方向に垂直な方向について微分し、更に両方に垂 直な方向について微分した微係数を得ることがで

以上の各実施例は対称な位置に各測定子を配置 15 した場合であるが、非対称に配置することも容易 に実施し得る。

なお、前述したように複数個の測定子の感度が 全く等しいか、あるいはある種の感度比を有する ように測定子を組合せることは極めて困難である。 従つて、各々の測定子の出力を可変利得増幅器 又は滅衰器によつて増幅あるいは減衰させてから それらの出力を加算あるいは減算する方が有利で ある。またとのように構成することによつて測定 子の感度比が所定の値になつていない場合でも、 ており非磁性体13で2個の測定子が相互に固定 25 増幅器あるいは減衰器の利得を調整することによ つて見掛上測定子の感度比を所定の値に合致させ ることができる。

> 以上詳述したように本発明は磁東密度分布を従 来の如く図式餓分等の演算を必要とせず、直接測 30 定あるいは記録することができ、しかも測定精度 を向上せしめる等の利点を有し、ブラウン管、撮 像管、オシロスコープ、レーダー、電子顕微鏡等 の電子ビームの集束あるいは偏向磁界等の磁束密 度測定に極めて有効である。

35 特許請求の範囲


1 磁界内の測定すべき一点に対して少なくとも 2 つ以上の位置における測定すべき方向の磁束密 度成分をそれぞれ信号として検出し、上記それぞ れの信号の合成された信号の主要部分が上記測定 40 すべき一点における磁束密度の位置についてのn 次(n-1,2,3,……)の勧係数に比例す るようにそれぞれの信号を合成することを特徴と する磁東密度分布測定方法。

2 磁界内の測定すべき一点に対して少なくとも 図のように軸を共通にして配列した場合には軸方 45 2 つ以上の位置に配置され、かつ測定すべき方向 の磁東密度成分をそれぞれ信号として検出する測定子と、上配少なくとも2つ以上の測定子の合成信号を検出する手段とを具え、上配合成信号の主要部分が上記測定すべき一点における磁東密度の位置についてのn次(n=1,2,3,………)の磁係数に比例するように、上記それぞれの測定

子を接続せしめたことを特徴とする特許請求範囲 第1項記載の方法に使用する磁束密度分布測定装 置。

10

要部分が上記測定すべき一点における磁束密度の 3 特許請求範囲第1項記載の方法において、測位置についてのn次(n=1,2,3,......) 5 定子の感度を変更せしめるようにしたことを特徴の数条数に比例するように、上記それぞよの測定 とする磁束密度分布測定装置。








≯ 7 网




才 9 図



才 8 図



才 /0 図



岁 // 囡

